



Freie und Hansestadt Hamburg
Bezirksamt Bergedorf
Bezirksversammlung

641.00-07

Drucksachen-Nr. XIX/0705
29.05.2012

Große Anfrage

gem. § 24 Bezirksverwaltungsgesetz


- öffentlich -
des BAbg. Fleige und GAL-Fraktion

Beratungsfolge	am	TOP
Bezirksversammlung Bergedorf	31.05.2012	2.4

Bauausführung Radweg am Weidenbaumsweg

Sachverhalt/Fragen

Erfreulicherweise nähern sich die Bauarbeiten am Bahnhof dem Ende. Allerdings fällt eine Diskrepanz zwischen der Planung und der Ausführung zu Ungunsten der Radfahrer auf. In der jetzigen Bauausführung (siehe Photo) werden Radfahrer im Weidenbaumsweg nicht auf den benutzungspflichtigen Radweg an der B5 geführt.



Geplant war auf der westlichen Seite eine ähnliche Radwegführung wie die auf der östlichen bereits realisierte Radwegführung. Wie man dem folgenden aktuellen Bild entnehmen kann, wurde dies nicht realisiert.



Vor diesem Hintergrund fragen wir die Verwaltung:

1. Entsprach die damalige Planung der PLAST 9?
2. Wird der Fahrbahnrand noch entsprechend der damaligen Planung geändert?
 - 2.1 Wenn nein, warum wurde die damalige Planung geändert?
 - 2.2 Wenn nein, wann wurde diese Änderung im zuständigen Ausschuss vorgestellt.
 - 2.3 Wenn nein, wo sollen Radfahrer in Zukunft fahren, auf der Fahrbahn oder im Gehwegbereich?
 - 2.4 Falls sie im Gehwegbereich fahren sollen, wo werden sie von der Fahrbahn in diesen Bereich geführt?

Anlage/n:

ohne Anlagen